


Halbfinale – Staffellauf



Tuniermodus

Donnerstag, 14.09.2017
7 Durchgänge
Maximalzeit 8 min

Bestand

1 x E30
1 x Modell 1120 R16
1 x H16
1 x Rampe
8 x Ständer mit Flatterband
2 x Ringe
2 x Holzklötze
2 x Stangen

S1 ist von Beginn an mit einer Metallstange auf den Gabelzinken ausgestattet.
Mit dieser müssen zwei Ringe (links und rechts) von Holzklötzen, aufgenommen, - ① und nach der Fahrt über das Hindernis, zusammen mit der Metallstange, an S2 übergeben werden. ②
Nach Erhalt der Metallstange mit beiden Ringen fährt S2 durch die Pylonen ③ zu dem nächsten Übergabefeld und übergibt dort an S3.
S3 durchfährt den weiteren Parcours ④ und setzt beide Ringe nacheinander auf die Holzklötze zurück. ⑤
Die Aufgabe ist beendet, sobald die Ringe aufrecht auf den Holzklötzen abgesetzt sind.

Zeitstopp: Ringe stehen aufrecht,
Stange aus dem letzten Ring gefahren